

# TE SLIJPEN?

## TECHNIEK 2 VERTICAAL

1 Houd het aanzetstaal verticaal en zet het met de punt op een stevig oppervlak, liefst een snijplank.



2 Plaats de onderkant van het mes (de breedste kant van het lemmet) tegen de bovenkant van het aanzetstaal. Maak een hoek van twintig graden.



3 Beweeg het mes van boven naar beneden langs het staal. Trek het mes intussen naar je toe, zodat de punt in de eindpositie onder aan het staal staat. Belangrijk: houd het mes gedurende de beweging in dezelfde hoek.

4 Herhaal dit met de andere zijde van het mes. Plaats de andere kant van het lemmet tegen de andere kant van het staal. Trek het mes naar je toe, zodat de punt in de eindpositie onder aan het staal staat. Herhaal dit drie of vier keer.



### TIP

- > houd het mes consequent in een hoek van 20 graden
- > maak de beweging af tot de punt van het mes